


Stovby Klit

Identificering af udfordrede områder ved kraftig regn

v/Jørn Kjær

Stovby Klit overblik



1. Nordøstlige hjørne af Stovby Klit. Rørsangervej, Bekkasinvej, del af Rødkælkevej og Rødstjertevej.
2. Området omkring Vipstjærtevej, Storpibervej, Bomlærkevej og Stovby Strandvej
3. Området omkring Løvsangervej, Tornsangervej, Sivsangervej, Stovby Strandvej, Tranevej, Nattergalevej og Svalevej
4. Området omkring Nathejrevej, Nathøgevej, Hjejlevej og Marielyst Strandvej
5. Sneppevej
6. Mejsevej og alle veje mod Digevej, dvs. hele området langs diget.
7. Laksenborgvej og sideveje
8. Området fra Ndr. Fasanvej til Skovduevej
9. Hjørnet Storkevej / Musvitvej
10. Kærnebidervej ved Netto
11. Kærnebidervej mod Storkevej

Stovby Klit – kort område 1

- Generelt står grundvandet højt. Flere grunde på denne del af Rørsangervej har åbent vand på grundene. Det samme gør sig gældende for Bekkasinvej.
- Ved kraftig regn kan grundene ikke opsuge vandet som løber fra Rørsangervej ned på Bekkasinvej og videre til Natuglevej (Laksenborg Grundejerforening). Resultat er åbent vand på flere grunde.
- Omkringliggende veje er også ramt af højt grundvand og der kan være åbent vand på grundene ved regnvejr.





Stovby Klit område 1 –
billeder til illustration

Stovby Klit område 1 – billeder til illustration





Stovby Klit område 1 –
billeder til illustration

Stovby Klit – kort område 2

- Ved kraftig regn løber vandet fra Vipstjærtevej ned ad Storpibervej, da grundene omkring ikke kan opsuge vandet. Dette medfører åbent vand på grunde i området. Nogle grunde har åbent vand hvert år.
- Resultat er også, at vandet lander på Bomlærkevej grunde ud mod Stovby Ringvej.
- Ved kraftig regn står der også vand på Stovby Ringvej. Det gælder sådan set hele stykket af Stovby Ringvej fra rundkørsel til Laksenborgvej, hvor vandet ikke ledes væk.



Stovby Klit - kort område 3

- På Løvsanger området er der for mange år siden drænet, og installeret pumpe. Det virker normalt godt nok. Men som det gik sidste vinter (2023/2024) med meget nedbør, blev pumpen ikke startet, og flere grunde var søer. Da først pumpen blev tændt, gik det stærkt med at vandet forsvandt, dog kun indtil nyt regnvejr kom. I 2023/2024 oplevedes for først gang, at vandet gik helt op til huse. Billede illustrationer på næste slides.
- På Stovby Strandvej fra Stovby Ringvej til Tornsangervej er vandstanden meget høj ved kraftig regnvejr, dette især krydset ved Bomlærkevej. Se illustration næste slides.
- Tornsangervej mod Løvsangervej er udfordret med åbent vand på grundene ved kraftig regn. Se illustrationer på næste slides.
- Svalevej er ramt af meget højt vand på grundene ved kraftig regnvejr. Der er eksempel på, at vandet er trængt ind i hus. Se næste slides.
- Grunde på Sivsangervej er udfordret med meget fugtige grunde. Konkret er der grunde der ofte om vinteren bliver søer, hvor der er eksempler på vand der trænger ind i huse.
- Flere grunde på Tranevej mod nattergalevej er ligeledes udfordret med åbent vand ved kraftig regn. Der er eksempler på, at vandet står op midt på sokkel. Hjørnet Storkevej / Tranevej kan have åbent vand stående. Det samme gør sig gældende for krydset, hvor Nattergalevej møder Tranevej.





Stovby Klit område 3 – billeder til illustration



Stovby Klit
område 3 –
billeder til
illustration





Stovby Klit område 3 – billeder til illustration

Stovby Klit
område 3 –
billeder til
illustration





Stovby Klit område 3 – billeder til illustration



Stovby Klit område 3 –
billeder til illustration





Stovby Klit område 3 –
billeder til illustration



Stovby Klit - kort område 4

- Ved regn er der altid meget vand på Nathejrevej – både hvor vejen begynder og hvor den slutter.
- Husene på Nathejrevej, der ligger tæt på Marielyst Strandvej er udfordret af vand der kommer fra Marielyst Strandvej, når vandet ikke afledes derfra. Der er lavet afløb under cykelsti og under Marielyst Strandvej fra nord til syd over i grøften på sydsiden af Marielyst Strandvej. Når grøften så er fyldt med vand løber vandet over vejen og lige ned på grundene på Stovby Klit siden af Marielyst Strandvej. Der er tale om rigtig meget vand.
- Grundejer på Hjejlevej har vedhæftet skriv der er sendt til Teknik og Miljø i januar 2024. Denne medtages i sagen. Billede til illustration på næste slide.
- Generelt bliver vandet ikke ledt væk fra den kommunale befæstede vej. Manglende afledning af regnvand medfører, at vandet løber ned af sidevejene og efterfølgende bliver stående på veje og på grunde.



Stovby Klit område 4 – billeder til illustration

Hjørnet Hjejlevej – Nathejrevej set
fra Hjejlevej 10, 4. januar 2024




Stovby Klit område 4 – billeder til illustration

Hjejlevej



Stovby Klit område 4 – billeder til illustration

Hjejlevej



Stovby Klit område 4 – billeder til illustration

Nathejrevej




Stovby Klit område billeder til illustration

Hjejlevej



Stovby Klit - kort område 5

- Grundene på Sneppevej, især mod Marielyst Strandvej, har åbent vand stående efter kraftig regnvejr / skybrud.
- Vinter 23/24 var grundene halvt omdannet til søer i flere uger og vandet var så højt, at der manglede millimeter i, at vandet trængte ind i husene. Separate bygninger der ligger lidt lavere, blev oversvømmet.
- Da grundvandet på grundene ligger meget højt, er det vurderingen at etablering af faskine ikke er løsningen.
- I og med at området er i en lavning kan vandet ikke bortledes, så derfor vil en løsning med dræn væk fra grunden være eneste løsning. Dette er en grundejers vurdering, men det er selvfølgelig skitseprojektet der afgør løsning.



Stovby Klit - kort område 6

- Generelt er grundene mod diget ramt af åbent vand efter kraftig regn / skybrud.
- Vandet bliver stående længe efter kraftig regn og skybrud.




Stovby Klit - kort område 7

- Grundvandet på grundene langt Laksenborgvej (Stovby Klit del) er steget meget de sidste 12 - 15 år. Efter der er blevet bygget nye huse på strækningen fra Ringvejen og ned mod den gamle udstykning (Stovby Klit), har der ikke været problemer før 2011.


Det er som om, at der er sket en beskadigelse af drænledninger, som ikke er blevet genetableret. Men faktum er, at der i perioder fra 2011 har der stået vand på grundene. Om vinteren står vandet generelt ca. 20 cm fra overkant i målerbrønden til vandaflæsning.

- Der er konstant fugtigt på stien mellem Rødkælkevej og Vestre Fasanvej
- Åbent vand på grund på Fuglekongevej ved kraftig regnvejr



Stovby Klit - kort område 8

- Grundvandet står højt i svinget på Ndr. Fasanvej. Ved kraftig regn står der vand på grundene.
- Der er konstateret åbent vand på grund på Skovduevej i vinteren 2023/2024 – se billeder næste slide






Stovby Klit område 8 –
billeder til illustration

Stovby Klit - kort område 9

- Ved kraftig regn står der klart vand i hjørnet mellem Storkevej og Musvitvej



Stovby Klit - kort område 10

Kærnebidervej ved Netto

Efter det sidste skybrud, hvor medlem selv var dernede (2024) sejlede hele indkørsel i vand og en eller anden brønd ud mod vejen (i indkørsel), sejlede dækslet også. Medlem formoder, at den største synder ved dem især er Netto – og hele deres flisebelagte område, der afvander lige i retningen af Kærnebidervej 2. Der er ligeledes heller ingen mulighed for at det kan løbe væk, da der ingen anden brønd er.





Stovby Klit område 10 –
billeder til illustration

Stovby Klit - kort område 11

Kærnebidervej mod Storkevej

Kærnebidervej 18, 20 og omkringliggende grunde plages meget af vand, der står højt på vejen efter bare ét kraftigt regnvejr.


Vand kan stå meget højt. Aktuelt har der stået 15-20 cm i forbindelse med nedbør i bl.a. februar 2026.



Stovby Klit område 11

Kærnebidervej mod storkevej





Dræn i området

Drænkort fra Guldborgsund kommune er til illustration lagt i denne præsentation. (med blå farve)

Det skal bemærkes, at det er det officielle drænkort fra Guldborgsund Forsyning der er gældende og som er detaljeret med brønde og retning.

— = Dræn