



Kastaniehøj vandværk

Lindevang 2, Østrup
3670 Veksø Sjælland

Att.: Annette Kristensen

Registrernr.: T35997
Kundenr.: 151081
Ordrenr.: 685157
Prøvenr.: 23244227

Modt. dato: 2010.12.16

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Kastaniehøj vandværk
Lindevang 2, Østrup, 3670 Veksø Sjælland
Prøvested.....: **Kastaniehøj Vandværk Vandværket - V02001700/4255001700**
Prøvetype.....: Drikkevand - Opfølgning
Prøveudtagning...: 2010.12.16 kl. 13:54
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (CJH)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.12.16 kl. 22:54 - 2010.12.18

Prøvenr.: 23244227
Prøve ID:
Prøvemærke: **Afgang vandværk**

**Grænseværdier RSD
Vejl. Max. Metoder (%)

Coliforme bakterier 37 °C	15§ MPN/100 ml	i.m.	Colilert®
E. coli	<1 MPN/100 ml	i.m.	Colilert®

Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur	8.8 gr. C	DS2250
----------------	-----------	--------

Analysekommentarer:

Opfølgning på registrernr: C28205

Kopi af rapporten er sendt til:

- Roskilde Kommune, Natur og Miljøafdelingen, Postboks 100, 4000 Roskilde
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

- < : mindre end. i.p.: ikke påvist.
- > : større end. i.m.: ikke målelig.
- # : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Kirsten From Andersen
Kontaktperson Kvalitetssikring

21. december 2010

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.