



Kastaniehøj vandværk

Lindevang 2, Østrup  
3670 Veksø Sjælland

Att.: Annette Kristensen

Registrernr.: C28205  
Kundenr.: 151081  
Ordrenr.: 685157  
Prøvenr.: 23247256

Modt. dato: 2010.12.10

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Kastaniehøj vandværk  
Lindevang 2, Østrup, 3670 Veksø Sjælland  
Prøvested.....: **Kastaniehøj Vandværk Ledningsnet - V02001700/4255001799**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Opfølgning  
Prøveudtagning...: 2010.12.10 kl. 13:00  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (KAJ)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2010.12.10 kl. 22:37 - 2010.12.14

| Prøvenr.: 23247256         |                | **Grænseværdier |      |                | RSD |
|----------------------------|----------------|-----------------|------|----------------|-----|
| Prøve ID:                  |                |                 |      |                |     |
| Prøvemærke: Hesselvangen 1 |                | Vejl.           | Max. | Metoder        | (%) |
| Prøvens farve              | farveløs       |                 |      | *VISUEL        |     |
| Prøvens klarhed            | klar           |                 |      | *VISUEL        |     |
| Prøvens lugt               | ingen          |                 |      | *ORGANOLEP     |     |
| Coliforme bakterier 37 °C  | 9\$ MPN/100 ml | i.m.            |      | Colilert®      |     |
| E. coli                    | <1 MPN/100 ml  | i.m.            |      | Colilert®      |     |
| Kimtal ved 22 °C, GEA      | 22 Antal/ml    | 200             |      | DS/I 6222:2000 |     |
| Kimtal ved 37 °C, GEA      | <1 Antal/ml    | 20              |      | DS/I 6222:2000 |     |

### Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur 5.6 gr. C DS2250

### Analysekommentarer:

Opflg. på T34584

Kopi af rapporten er sendt til:

- Roskilde Kommune, Natur og Miljøafdelingen, Postboks 100, 4000 Roskilde
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\$) Resultater mærket \$ overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

14. december 2010

*Annette Vendel*