

**Kastaniehøj Vandværk
c/o Annette Kristensen
Lindevang 2, Østrup
3670 Veksø Sjælland**

Analyserapport nr. 20251106/016
06. november 2025
Blad 1 af 2

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *		Rapporten må kun bruges til iagttagelse af laboratoriet har godkendt udtaget. Resultatet giver ikke anledning til den analyserede prøve	
		Prøvetype:	Udskylningsprøve
		Prøvested:	Bo. Værk DGU 200.3688 Kastaniehøj Vandværk
		Prøvedato:	2025-10-03 Kl. 12:00
		Prøvetager:	Rekvirenten* Ikke Angivet
PFAS-FORBINDELSER	RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE
Se blad 2.			U_{rel}

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
 ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
 i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)



Marie-Louise Andersen, Laborant

Analyserapport nr. 20251106/016
06. november 2025
Blad 2 af 2

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

PFAS22 er udført af ALS, akkr.nr. 361, rapport nr. 238962/25, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Marie-Louise Andersen, Laborant