


Mikrobiologisk kontrol

Kastaniehøj Vandværk
c/o Annette Kristensen
Lindevang 2, Østrup
3670 Veksø Sjælland

Analysereport nr. 20260119/001
28. januar 2026
Blad 1 af 1



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *					Prøvetype: Udslyngningsprøve
Lugt*	Ingen lugt				Prøvested: Afgang, værk Pilevang 5 Kastaniehøj VV Prøvedato: 2026-01-05 Kl. 09:30 Prøvetager: Rekvirenten* Ikke Angivet
Smag*	Normal				
Farve*	Ingen				
Udseende*	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	37	50	DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Kimtal v. 37°C	cfu/ml	2		DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025					Oplysninger om analysedato kan rekvireres.
Tegn forklaring: ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. i.m.: Ikke målelig. U _{rel} og S _r : Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)					 Marie-Louise Andersen, Laborant