



Kastaniehøj vandværk

Lindevang 2, Østrup
3670 Veksø Sjælland

Att.: Annette Kristensen

Registrernr.: T36386
Kundenr.: 151081
Ordrenr.: 685157
Prøvenr.: 22113253

Modt. dato: 2010.12.21

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Kastaniehøj vandværk
Lindevang 2, Østrup, 3670 Veksø Sjælland
Prøvested.....: **Kastaniehøj Vandværk DGU 200.3688 - V02001700/4255001701**
DGU-nr.....: **200.3688**
Prøvetype.....: Råvand - Opfølgning
Prøveudtagning...: 2010.12.21 kl. 12:30
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PC1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.12.22 kl. 03:03 - 2010.12.22

Prøvenr.: 22113253		**Grænseværdier			RSD
Prøve ID:		Vejl.			(%)
Prøvemærke: Fra boring		Max.			Metoder
Coliforme bakterier 37 °C	<1 MPN/100 ml				Colilert®
E. coli	<1 MPN/100 ml				Colilert®
Oplysninger fra prøvetageren:					
Vandtemperatur	8.2 gr. C				DS2250

Analysekommentarer:

Opfølgning på registrernr: T35997

Kopi af rapporten er sendt til:

- Roskilde Kommune, Natur og Miljøafdelingen, Postboks 100, 4000 Roskilde
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

- < : mindre end. i.p.: ikke påvist.
- > : større end. i.m.: ikke målelig.
- # : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel
Kontaktperson

23. december 2010

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.